




-いつもの形-



-おー、嫌だ!-



-これが良さそうです-



片持ち床先端にRC手摺り (H=1.1m程度) が付くと、b点変形は大きい
手摺りが無くても、変形増大係数16(RC床)を考慮すると@@
上を何とかクリアできても、a点変形を $S/(250 \times 16)$ に押さえるのは困難
Sを持出と考えれば、2mを越すのが避けようが無い
c点の変形も、結構な物になる
右のように、を入れてしまうか、迷います
それでも、c点の変形はbより大きくなります。
梁?を入れれば良いですが、みっともない事